



7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Product Code 328 Made In China



This product is compliant with the above mentioned harmonised/designated standards and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB & EU Regulation 2016/425.

EU and UK Declaration Of Conformity http://towagloves.com/certifications/eu-declaration-of-conformity/

Towa Corporation 227 Tsubuku Honmachi, Kurume, Fukuoka, Japan Tel: +81-942-32-8863 Fax: +81-942-31-3219 E-mail: info@towagloves.com

Notified Body for EU certification: INTERTEK Italia S.p.A. (No. 2575) Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy Approved Body for UKCA certification: ITS Testing Services (UK) Ltd (No. AB0362) Centre Court, Meridian Business Park Leicester, Leicestershire, LE19 1WD

A list of the substances contained in the glove which are known to cause allergies shall be supplied on request.

INSTRUCTIONS FOR USE EN Liner Nylon/Polyester Coating Latex

Caution • Designed to protect against mechanical and cold risks. • Do not use in places with chemical or electrical hazards. • Gloves are designed to fit to the hand and therefore the glove length may not meet the requirements of EN ISO 21420:2020. • Performance levels applicable to the palm of the hand only. • Do not use in places with entanglement or entrapment risks, such as rotating machinery. • Gloves contain natural rubber which may cause allergic reactions. • For donning, check the integrity of the glove and that the picked size fits the hand. For doffing, ease off the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination. • Before use, inspect the glove for any defects or imperfections. • Designed to protect hands in cold environments down to -20°C. • Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against the cold, such as environment, individual conditions and occupation. • Gloves may lose insulative properties when wet. • Guidance on maximum permissible exposure time to cold temperatures is given in Annex B of EN 511:2006. Test results apply to the gloves in the as received condition and may differ if cleaned. • Contains zinc pyrithione. Storage • Store in a dry place away from direct sunlight and humidity. Cleaning • Clean with a damp cloth to remove excess contamination. • Not designed to be laundered. Date of obsolescence • When stored correctly, the mechanical properties do not change. The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility.

EN388:2016+A1:2018 Level 1-5 table, EN511:2006 Level 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Level A-F table, EN511:2006 Level 1-4 table

INSTRUCCIONES DE USO ES Forro Nylon/Poliéster Revestimiento Látex

Precaución • Diseñado para proteger contra riesgos mecánicos y fríos. • No lo utilice en lugares con riesgos químicos, térmicos o eléctricos. • Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano y, por lo tanto, el largo de los guantes puede no cumplir con los requisitos de EN ISO 21420:2020. • Niveles de rendimiento aplicables solo a la palma de la mano. • No lo use en lugares donde exista el riesgo de enredo o de atrapamiento, como en maquinaria rotativa. • Los guantes contienen caucho natural que puede causar reacciones alérgicas. • Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación. • Antes de usarlo, inspeccione el guante en busca de defectos o imperfecciones. • Diseñado para proteger las manos en ambientes fríos de hasta -20 °C. • Se deben considerar varios parámetros en el proceso de selección de un guante que proteja contra el frío, como el medio ambiente, las condiciones individuales y la ocupación. • Los guantes pueden perder propiedades aislantes cuando están mojados. • En el Anexo B de EN 511: 2006 se proporciona orientación sobre el tiempo de exposición máximo permitido a bajas temperaturas. Los resultados de las pruebas se aplican a los guantes tal como se reciben y pueden diferir si se limpian. • Contiene zinc piritiona. Almacenamiento • Guárdelos en un lugar fuera del alcance de la luz y la humedad. Lavado • Limpie con un paño húmedo para eliminar el exceso de contaminación. • Los niveles de rendimiento pueden verse afectados por el lavado. Fecha de obsolescencia • Cuando se almacena correctamente, las propiedades mecánicas no cambian. La vida útil del guante no se puede especificar, ya que depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario.

EN388:2016+A1:2018 Nivel 1-5 table, EN511:2006 Nivel 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Nivel A-F table, EN511:2006 Nivel 1-4 table

GEBRAUCHSANLEITUNG DE Trägergewebe Nylon/Polyester Beschichtung Latex

Vorsicht • Zum Schutz vor mechanischen und Kältegefahren vorgesehen. • Nicht benutzen bei chemischen oder elektrischen Risiken. • Handschuhe sind so konzipiert, dass sie an die Hand passen und daher entspricht die Handschuhlänge möglicherweise nicht den Anforderungen der EN ISO 21420:2020. • Leistungsstufen gelten nur für die Handflächen. • Nicht benutzen bei Einzugsgefahr, z.B. rotierenden Maschinen. • Die Handschuhe enthalten Naturkautschuk, der allergische Reaktionen verursachen kann. • Überprüfen Sie beim Anziehen die Unversehrtheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern. • Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Beschädigungen. • Entwickelt um gegen kalte Umgebungen (bis -20°C) zu schützen. • Mehrere Parameter sollten bei der Auswahl eines Schutzhandschuhs gegen Kälte berücksichtigt werden, wie z.B. Umweltbedingungen, individuelle Bedingungen und Tätigkeit. • Nasse Handschuhe könnten isolierende Eigenschaften verlieren. • Hinweise zur maximal zulässigen Expositionszeit gegenüber kalten Temperaturen finden Sie in EN 511:2006, Anhang B. Die Testergebnisse gelten für die Handschuhe im Anlieferungszustand und können nach Reinigung abweichen. • Enthält Zinkpyrithion. Lagerung • Lagern an einem trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Reinigung • Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch. • Die Leistungsstufen könnten durch Waschen beeinträchtigt werden. Datum der Überalterung • Bei korrekter Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da sie von den Anwendungen und der Benutzerverantwortung abhängt.

EN388:2016+A1:2018 Leistung 1-5 table, EN511:2006 Leistung 1-4 table, EN388:2016+A1:2016 Leistung A-F table, EN511:2006 Leistung 1-4 table

MODE D'EMPLOI FR Doublure Nylon/Polyester Revêtement Latex

Mise en garde • Conçu pour se protéger des risques mécaniques et du froid. • Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques chimiques ou électriques. • Les gants sont conçus pour s'adapter à la main et leurs longueurs peuvent donc ne pas répondre aux exigences de la norme EN ISO 21420:2020. • Niveaux de performance applicables uniquement à la paume de la main. • Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques d'enchevêtrement ou de piégeage, tels que des machines tournantes. • Les gants contiennent du caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. • Pour l'enfilage, vérifier l'intégrité du gant et que la taille choisie correspond à la main. Pour enlever les gants, retirer d'abord le gant d'une main avant de retirer le deuxième gant pour réduire le risque de contamination. • Avant l'utilisation, inspecter le gant pour tout défaut ou imperfection. • Conçu pour protéger les mains en cas de contact court dans des environnements froids jusqu'à -20°C. • Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège du froid, comme l'environnement, les conditions individuelles et le métier. • Les gants peuvent perdre les propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. • Des indications sur le temps d'exposition maximal autorisé aux températures froides sont données dans l'annexe B de la norme EN 511: 2006. Les résultats des tests s'appliquent aux gants dans l'état de réception et peuvent différer s'ils sont nettoyés. • Contient de la pyrithione de zinc. Stockage • Conserver dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité. Nettoyage • Nettoyer avec un chiffon humide pour éliminer l'excès de saleté. • Les niveaux de performance peuvent être affectés par le lavage. Date d'obsolescence • Lorsqu'ils sont stockés correctement, les propriétés mécaniques ne changent pas. La durée de vie utile du gant ne peut pas être spécifiée car elle dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur.

EN388:2016+A1:2018 Niveau 1-5 table, EN511:2006 Niveau 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Niveau A-F table, EN511:2006 Niveau 1-4 table

ISTRUZIONI PER L'USO IT Fodera Nylon/Poliestere Rivestimento Lattice

Attenzione • Progettati per la protezione dai rischi meccanici e da quelli dovuti al freddo. • Non usare in luoghi con pericoli di natura chimica o elettrica. • I guanti sono progettati per adattarsi alla mano e pertanto la lunghezza del guanto potrebbe non soddisfare i requisiti della norma EN ISO 21420:2020. • Livelli di prestazione applicabili solo al palmo della mano. • Non utilizzare in luoghi con rischio di intrappolamento, per esempio con macchine rotanti. • I guanti contengono gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche. • Per indossarli, controllare l'integrità del guanto e che le dimensioni scelte si adattino alla mano. Per toglierli, far uscire il guanto da una mano prima di rimuovere il secondo guanto per ridurre il rischio di contaminazione. • Prima dell'uso, ispezionare il guanto per eventuali difetti o imperfezioni. • Progettati per proteggere le mani in ambienti freddi fino a -20 °C. • Vari parametri devono essere considerati nel processo di selezione di un guanto che protegga dal freddo, quali l'ambiente, le condizioni individuali e il tipo di lavoro. • I guanti possono perdere le proprietà isolanti quando sono bagnati. • Le indicazioni sul tempo massimo di esposizione consentito alle basse temperature sono fornite nell'allegato B della EN 511:2006. I risultati dei test si applicano ai guanti nella condizione ricevuta e possono differire se puliti. • Contiene zinco piritiona. Conservazione • Conservare in un luogo lontano da luce e umidità. Lavaggio • Pulire con un panno umido per rimuovere lo sporco in eccesso. • Non progettati per essere lavati. Data di scadenza • Quando sono conservati correttamente, le proprietà meccaniche non cambiano. La vita utile del guanto non può essere specificata, poiché varia in base alle applicazioni e alla responsabilità dell'utente.

EN388:2016+A1:2018 Livello 1-5 table, EN511:2006 Livello 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Livello A-F table, EN511:2006 Livello 1-4 table

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PT Forro Nylon/Poliéster Revestimento Látex

Cuidado • Projetadas para proteção contra riscos mecânicos e frios. • Não utilize em locais com riscos químicos ou elétricos. • As luvas foram concebidas para caber à mão e, por conseguinte, o comprimento da luva pode não cumprir os requisitos da norma EN ISO 21420:2020. • Níveis de desempenho aplicáveis apenas à palma da mão. • Não use em locais com riscos de emaranhamento ou aprisionamento, como máquinas rotativas. • As luvas contêm borracha natural que pode causar reações alérgicas. • Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na mão. Para tirar, retire lentamente a luva de uma mão antes de remover a segunda luva para reduzir o risco de contaminação. • Antes de usar, inspecione a luva para detetar quaisquer defeitos ou imperfeições. • Projetadas para proteger as mãos em ambientes frios até -20°C. • Devem ser considerados vários parâmetros no processo de seleção de uma luva que proteja contra o frio, como o ambiente, condições individuais e profissão. • As luvas podem perder propriedades isolantes quando molhadas. • A orientação sobre o tempo máximo de exposição permitido a temperaturas frias é fornecida no Anexo B da EN 511: 2006. Os resultados do teste se aplicam às luvas na condição recebida e podem diferir se forem limpas. • Contém piritiona de zinco. Armazenamento • Armazene num lugar longe da luz e da humidade. Lavagem • Limpe com um pano húmido para remover o excesso de contaminação. • Os níveis de desempenho podem ser afetados pela lavagem. Data de Obsolescência • Quando armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas não mudam. A sua vida útil não pode ser especificada dado que depende das aplicações e da responsabilidade do utilizador.

EN388:2016+A1:2018 Nivel 1-5 table, EN511:2006 Nivel 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Nivel A-F table, EN511:2006 Nivel 1-4 table

GEBRUIKSAANWIJZING NL Voering Nylon/Polyester Coating Latex



Waarschuwing • Ontworpen ter bescherming tegen mechanische en koude risico's. • Niet gebruiken bij chemische of elektrische risico's. • Handschoenen zijn ontworpen om op de hand te passen en daarom voldoet de handschoenlengte mogelijk niet aan de eisen van EN ISO 21420:2020. • Prestatieniveaus zijn alleen van toepassing op de handpalm. • Gebruik niet op plekken met vastrakende risico's, zoals roterende machines. • Handschoenen bevatten natuurrubber dat allergische reacties kan veroorzaken. • Controleer voor het aantrekken de integriteit van de handschoen en of de gekozen maat past. Voor het uittrekken, verwijder eerst één handschoen voordat u de tweede verwijdert, om het risico op besmetting te verminderen. • Inspecteer de handschoen voor defecten of imperfecties voor gebruik. • Ontworpen om handen te beschermen in koude omgevingen tot -20°C. • Bij de selectie van een handschoen die bescherming biedt tegen de kou, moet rekening worden gehouden met verschillende parameters, zoals de omgeving, de individuele omstandigheden en het beroep. • Natte handschoenen kunnen isolerende eigenschappen verliezen. • Richtlijnen voor maximaal toelaatbare blootstellingstijd aan koude temperaturen worden gegeven in bijlage B van EN 511:2006. De testresultaten zijn van toepassing op de handschoenen in de staat waarin ze zijn ontvangen en kunnen verschillen als ze worden schoongemaakt. • Bevat zinkpyrithion. Opslag • Bewaar op een droge plek, weg van direct zonlicht en vochtigheid. Reiniging • Maak schoon met een vochtige doek om enige contaminatie te verwijderen. • Prestatieniveau's kunnen aangetast worden door wassen. Datum van veroudering • Indien goed opgeslagen veranderen de mechanische eigenschappen niet. De bruikbaarheidstijd van de handschoen kan niet gespecificeerd worden, aangezien dit afhangt van de applicatie en gebruiker.

EN388:2016+A1:2018 Niveau 1-5 table, EN511:2006 Niveau 1-4 table, EN388:2016+A1:2018 Niveau A-F table, EN511:2006 Niveau 1-4 table

KULLANIM TALİMATLARI	TR
<b>Astar</b>	Naylon/Polyester
<b>Kaplama</b>	Lateks




**Dikkat**
• Mekanik ve soğuk risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
• Kimyasal veya elektriksel tehlike bulunan yerlerde kullanmayın.
• Eldivenler ele uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle eldiven uzunluğu EN ISO 21420:2020 gerekliliklerini karşılamayabilir.
• Performans düzeyleri sadece elin avuç kısmı için geçerlidir.
• Dönen makineler gibi takılma veya sıkışma riskleri bulunan yerlerde kullanmayın.
• Eldivenler alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk içerir.
• Takmak için eldivenin bütünlüğünü ve seçilen boyutun ele uyduğunu kontrol edin.
Çıkarmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin.
• Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir defo veya kusur olup olmadığını kontrol edin.
• -20°C'ye kadar soğuk ortamlarda elleri korumak üzere tasarlanmıştır.
• Soğuğa karşı koruyan bir eldiven seçme sürecinde çevre, bireysel koşullar ve meslek gibi değerlendirilmesi gereken birkaç parametre vardır.
• Eldivenler ıslakken yalıtkan özelliklerini kaybedebilir.
• Soğuk sıcaklıklara izin verilen maksimum maruz kalma süresine ilişkin kılavuz EN 511:2006 Ek B'de verilmiştir. Test sonuçları eldivenler için alındığı gibi geçerlidir ve temizlendiğinde farklılık gösterebilir.
• Inneholder sinkpyrition.
**Depolama**
• Işık ve nemden uzak bir yerde saklayın.
**Yıkama**
• Aşırı kirliliği gidermek için nemli bir bezle temizleyin.
• Performans seviyeleri yıkamadan etkilenebilir.
**Son Kullanma Tarihi**
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde mekanik özellikler değişmez. Eldiven-in kullanım ömrü, kullanıldığı uygulamalara ve kullanıcının sorumluluğuna bağlı olduğu için belirtilemez.


EN388:2016 *A1:2018	Seviye	1	2	3	4	5
	a: Aşınma	100	500	2000	8000	N/A
	b: Kesik (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
	c: Yırtılma	10	25	50	75	N/A
	d: Delinme	20	60	100	150	N/A
Seviye	A	B	C	D	E	F
e: Kesik (ISO)	2	5	10	15	22	30
abcde						
EN511: 2006	Seviye	1	2	3	4	
	a: Konvektif Soğukluk	0,10 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub>	
	b: Temas Soğukluğu	0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>	
	c: Su Geçirmezlik	Sızıntı Yok	N/A	N/A	N/A	
abc	X=Test edilmedi					

BRUKSANVISNING	NO
<b>Fôr</b>	Nylon/Polyester
<b>Belegg</b>	Latex



**Forsiktig**
• Designet for å beskytte mot mekanisk risiko og kulde.
• Må ikke brukes på steder med kjemiske eller elektriske farer.
• Hanskene er designet for å passe til hånden, og derfor kan det hende at hanskelengden ikke oppfyller kravene i EN ISO 21420:2020.
• Ytelsesnivået henviser kun til håndflaten.
• Må ikke brukes på steder hvor det er fare for å bli sittende fast, for eksempel i roterende maskiner.
• Hansken inneholder naturgrummi som kan gi allergiske reaksjoner.
• Før bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Løsne hansken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.
• Kontroller hansken for eventuelle feil eller mangler før bruk.
• Designet for å beskytte hendene i kalde omgivelser ned til -20°C.
• Flere parametre bør bli vurdert under prosessen av valg av hanske mot kulde, som miljøø, individuelle forhold og yrke.
• Hansken kan miste sine isolerende egenskaper når den er våt.
• Soğuk sıcaklıklara izin verilen maksimum maruz kalma süresine ilişkin kılavuz EN 511:2006 Ek B'de verilmiştir. Test sonuçları eldivenler için alındığı gibi geçerlidir ve temizlendiğinde farklılık gösterebilir.
• Inneholder sinkpyrition.
**Oppbevaring**
• Oppbevares på et sted borte fra lys og fuktighet.
**Vasking**
• Tørk av med en fuktig klut for å fjerne overflødig forurensning.
• Ytelsesnivået kan påvirkes av vasking.
**Foreldelsesdato**
• De mekaniske egenskapene endres ikke når de oppbevares riktig. Hanskens anvendelsestid kan ikke spesifiseres, ettersom det avhenger av applikasjonene og brukerens ansvar.


EN388:2016 *A1:2018	Nivå	1	2	3	4	5
	a: Slitasje	100	500	2000	8000	N/A
	b: Kutt (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
	c: Rift	10	25	50	75	N/A
	d: Punktering	20	60	100	150	N/A
Nivå	A	B	C	D	E	F
e: Kutt (ISO)	2	5	10	15	22	30
abcde						


EN511: 2006	Nivå	1	2	3	4
	a: Konveksjonskulde	0,10 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub>
	b: Kontaktkulde	0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
	c: Vannlétthet	ingen lekkasje	N/A	N/A	N/A
abc	X=ikke testet				

사용 설명서	KO
<b>라이너</b>	나일론/폴리에스테르
<b>코팅</b>	유액



**주의**
• 기계적 및 저온 위험으로부터 보호하도록 설계됨.
• 화학적 또는 전기적 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
• 장갑은 손에 맞도록 설계되었으므로 장갑 길이가 EN ISO 21420:2020 의 요구.
• 있습니다.
• 손바닥에만 적용되는 성능 수준.
• 회전 기계와 같이 얽혀 들어가거나 걸릴 수 있는 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
• 장갑 착용의 경우, 장갑이 온전한지와 선택한 크기가 손에 맞는지 확인하십시오. 장갑을 벗을경우.
• 장갑은 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연고무를 함유하고 있습니다.
• 오염의 위험을 줄이기 위해 한 손의 장갑을 벗은 후 두번 째 장갑을 벗으십시오.
• 사용 전에 장갑에 결합이나 미비점이 있는지 점검하십시오.
• -20°C 이하의 추운 환경에서도 손을 보호하도록 설계됨.
• 환경, 개별 조건 및 사용과 같이 추위로부터 보호하는 장갑의 선택 과정에서 몇 가지 변수들을.
• 고려해야 합니다.
• 장갑이 젖어 있으면 절연성이 떨어질 수 있습니다.
• 저온에 대한 최대 허용 노출 시간에 대한 지침은 EN 511:2006의 부록 B에 나와 있습니다. 테스트 결과는 수렴한 상태의 장갑에 적용되며 세척 시 다를 수 있습니다.
• 아연 피리티온 함유.
**보관**
• 빛과 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
**세탁**
• 심하게 오염된 경우 젖은 수건으로 닦아 내십시오.
• 세탁으로 인해 성능 수준에 영향을 줄 수 있습니다.
**성능 저하 날짜**
• 올바르게 보관하면 기계적 속성이 변하지 않습니다. 장갑의 내구 연한은 사용 및. 사용자의 책임에 따라 달라지기 때문에 특정할 수 없습니다.

EN388:2016 *A1:2018	수준	1	2	3	4	5
	a: 연마	100	500	2000	8000	N/A
	b: 절단 (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
	c: 찢어짐	10	25	50	75	N/A
	d: 찌름	20	60	100	150	N/A
수준	A	B	C	D	E	F
e: 절단 (ISO)	2	5	10	15	22	30
abcde						

EN511: 2006	수준	1	2	3	4
	a: 대류 냉기	0,10 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub>
	b: 접촉 냉기	0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
	c: 불투수	누출 없음	N/A	N/A	N/A
abc	X=테스트되지 않음				

إرشادات الاستخدام	AR
<b>بطانة</b>	نايلون / بوليستر
<b>طبقة طلاء</b>	لاتكس

**تحذير**
• مُصمَّمة للوقاية من المخاطر الميكانيكية ومخاطر البرد
• تجنَّب استخدام القفاز عند التعامل مع مخاطر كيميائية أو حرارية أو كهربائية
• مُصمَّمت القفازات لتناسب اليد، وبالتالي قد لا تلبّي متطلبات المواصفة EN ISO 21420:2020
• لا تنطبق مستويات الأداء إلا على كف اليد
• تجنَّب استخدام القفاز في عند التعامل مع مخاطر التشابك أو الانحشار، مثل الآلات الدوَّارة
• تحتوي القفازات على مطاط طبيعي قد يسبِّب الحساسية
• لإرتداء القفازات، تحقَّق من خلوّها من العيوب ومن اختيارك للحجم المناسب لليد. لخلع القفازات، احرص على إزالة القفاز من يد واحدة قبل إزالة القفاز الثاني لتقليل خطر التلوُّث
• قبل بدء الاستخدام، افحص القفاز لاكتشاف أي خلل أو عيوب
• مُصمَّمة لحماية اليدين في البيئات الباردة حتى -20 درجة مئوية
• يجب وضع العديد من المعايير في الاعتبار فيما يتعلق بعملية اختيار القفازات الواقية من البرد، مثل البيئة المحيطة والظروف الشخصية والمهنة
• قد تفقد القفازات خواصها العازلة إذا ما تعرّضت للبلل
• يحتوي على ييريثيون الزنك

**التخزين**

• يُحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة



**الغسل**

• يُنظف بقطعة قماش رطبة لإزالة الاتساخات الزائدة

• غير مُصمَّمة لغسلها

### تاريخ انتهاء العُمر الافتراضي

• لا تتغيَّر الخصائص الميكانيكية عند حفظه بشكل صحيح. لا يمكن تحديد العُمر الافتراضي للقفاز، إذ يتوقَّف ذلك على طرق استخدامه ويخضع لمسؤولية المُستخدم

EN388:2016 *A1:2018	المستوى	5	4	3	2	1
	a:إتياكل	N/A	8000	2000	500	100
	b:التعرّض للقطع (Coupe)	20.0	10.0	5.0	2.5	1.2
	c:التعرّض للاهتراء	N/A	75	50	25	10
	d:التعرّض للثقب	N/A	150	100	60	20
المستوى	F	E	D	C	B	A
e:التعرّض للقطع (ISO)	30	22	15	10	5	2
abcde						
EN511: 2006	المستوى	4	3	2	1	
	a: الحماية من البرودة	0,30 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub>	0,22 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,30	0,15 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,22	0,10 ≤ <i>h</i> <sub>IK</sub> < 0,15	
	b: التعرّض للبرودة	0,150 ≤ <i>R</i>	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	
	c: مقاومة نفاذ الماء	N/A	N/A	N/A	لا تسرب	
abc						

X= لم تُختبر