



KULLANIM TALİMATLARI	TR
Astar	Kevlar® & aslanmaz Çelik
Kaplama	Nitril

#### Dikkat

- Mekanik ve termal risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Kimyasal veya elektriksel tehlike bulunan yerlerde kullanmayın
- Eldivenler ele uymak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle EN ISO 21420:2020 standardının gereksinimlerini karşılamayabilir
- Performans düzeyeleri sadece elin avuç kısmı için geçerlidir
- Dönen makineler gibi takılma veya sıkışma riskleri bulunan yerlerde kullanmayın
- Takmak için eldivenin bütünlüğünü ve seçilen boyutun ele uyduğunu kontrol edin.
- Çıkmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin
- Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir defo veya kusur olup olmadığını kontrol edin
- Alev koruması sağladığı iddia edilmez
- Inneholder sinkpyrition

#### Depolama

- Işık ve nemden uzak bir yerde saklayın

#### Yıkama

- Aşırı kirliliği gidermek için nemli bir bezle temizleyin
- Yıkamak üzere tasarlanmamıştır

#### Son Kullanma Tarihi

- Doğru şekilde muhafaza edildiğinde mekanik özellikler değişmez. Eldivenin kullanım ömrü, kullanıldığı uygulamalara ve kullanıcının sorumluluğuna bağlı olduğu için belirtilemez.

EN388:2016 +A1:2018	Seviye	1	2	3	4	5
A: Aşınma	100	500	2000	8000	N/A	
B: Kesik (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C: Yırtılma	10	25	50	75	N/A	
D: Delinme	20	60	100	150	N/A	
Seviye	A	B	C	D	E	F
E: Kesik (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN407:2020	Seviye	1	2	3	4
A: Sıfırkı alev yayılması	<20	<10	<3	<2	
B: Temas Isısı	100	250	350	500	
C: Konvektif Isı	>4	>7	>10	>18	
D: İşima Isısı	>7	>20	>50	>95	
E: Erimiş metalin küçük sıçramaları	>10	>15	>25	>35	
F: Büyük miktarlarda erimiş metal	3	60	120	200	

X=Test edilmedi

BRUKSANVISNING	NO
Fôr	Kevlar® & Rustfritt stål
Belegg	Nitril

#### Forsiktig

- Utformet for å beskytte mot mekaniske og termiske farer
- Må ikke brukes på steder med kjemiske eller elektriske farer
- Hansken er utformet for å passe hånden, og det kan derfor være at den ikke oppfyller kravene i EN ISO 21420:2020
- Ytelsesnivået henviser kun til håndflaten
- Må ikke brukes på steder hvor det er fare for  å bli sittende fast, for eksempel i roterende maskiner
- Før bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Løsne hansken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.
- Kontroller hansken for eventuelle feil eller mangler før bruk
- Ikke påstått å gi noen flammebeskyttelse
- Inneholder sinkpyrition

#### Oppbevaring

- Oppbevares på et sted borte fra lys og fuktighet

#### Vasking

- Tørk av med en fuktig klut for å fjerne overflødig forurensning
- Ikke utformet for å bli vasket

#### Foreldelsesdato

- De mekaniske egenskapene endres ikke når de oppbevares riktig. Hanskens anvendelsestid kan ikke spesifiseres, ettersom det avhenger av applikasjonene og brukerens ansvar.

EN388:2016 +A1:2018	Nivå	1	2	3	4	5
A: Silisasje	100	500	2000	8000	N/A	
B: Kutt (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C: Rift	10	25	50	75	N/A	
D: Punktering	20	60	100	150	N/A	
Nivå	A	B	C	D	E	F
E: Kutt (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN407:2020	Nivå	1	2	3	4
A: Begrenset flammespredning	<20	<10	<3	<2	
B: Kontaktvarme	100	250	350	500	
C: Konveksjonsvarme	>4	>7	>10	>18	
D: Strålevarme	>7	>20	>50	>95	
E: Små sprut av støpemetall	>10	>15	>25	>35	
F: Store mengder støpemetall	3	60	120	200	

X=Ikke testet

사용 설명서	KO
라이너	Kevlar® & 스테인리스강
코팅	니트릴

#### 주의

- 기계적 및 열 위험으로부터 보호하도록 설계됨.
- 화학적 또는 전기적 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑은 손에 맞게 디자인되었으므로, EN ISO 21420 : 2020 의 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 손바닥에만 적용되는 성능 수준.
- 안전 기계와 같이 얽혀 들어가거나 걸릴 수 있는 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑 착용의 경우, 장갑이 온전한지와 선택한 크기가 손에 맞는지 확인하십시오. 장갑을 벗을경우, 오염의 위험을 줄이기 위해 한 손의 장갑을 벗은 후 두번 째 장갑을 벗으십시오.
- 사용 전에 장갑에 결함이나 미비점이 있는지 점검하십시오.
- 화염 방지가 요구되지 않음
- 아연 피리티온 함유

#### 보관

- 빛과 습기가 없는 곳에 보관하십시오.

#### 세탁

- 심하게 오염된 경우 젖은 수건으로 닦아 내십시오.
- 세탁할 수 있도록 설계되지 않음.

#### 성능 저하 날짜

- 올바르게 보관하면 기계적 속성이 변하지 않습니다. 장갑의 내구 연한은 사용 및 사용자의 책임에 따라 달라지기 때문에 특정할 수 없습니다.

EN388:2016 +A1:2018	수준	1	2	3	4	5
A: 연마	100	500	2000	8000	N/A	
B: 절단 (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C: 찢어짐	10	25	50	75	N/A	
D: 찌름	20	60	100	150	N/A	
수준	A	B	C	D	E	F
E: 절단 (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN407:2020	수준	1	2	3	4
A: 제한적인 화염 확산	<20	<10	<3	<2	
B: 접촉열	100	250	350	500	
C: 대류열	>4	>7	>10	>18	
D: 복사열	>7	>20	>50	>95	
E: 용융 금속의 작은 비산	>10	>15	>25	>35	
F: 다량의 용융 금속	3	60	120	200	

X=테스트되지 않음

إرشادات الاستخدام	AR
بطانة	فولاذ مُقاوم للصدأ / Kevlar®
طبقة طلاء	نيتريل

#### تحذير

- مُصمَّمة للوقاية من المخاطر الميكانيكية والحرارية
- تجنَّب استخدام القفاز عند التعامل مع مخاطر كيميائية أو كهربائية
- صُمِّمت القفَّازات لتناسب اليد، وبالتالي قد لا تلبّي متطلبات المواصفة EN ISO 21420:2020
- لا تطبق مستويات الأداء إلا على كف اليد
- تجنَّب استخدام القفاز في عند التعامل مع مخاطر التشابك أو الانحشار، مثل الآلات الدوَّارة
- لارتداء القفَّازات، تتحقَّق من خلَّوها من العيوب ومن اختيارك للحجم المناسب لليد. لخلع القفَّازات، احرص على إزالة القفاز من يد واحدة قبل إزالة القفاز الثاني لتقليل خطر التلوُّث
- قبل بدء الاستخدام، افحص القفاز لاكتشاف أي خلل أو عيوب
- لا تدعي قدرتها على الحماية من اللهب
- يحتوي على بيريثيون الزنك

#### التخزين

- يُحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة

#### الغسل

- يُنظف بقطعة قماش رطبة لإزالة الاتساخات الزائدة
- غير مُصمَّمة لغسلها

### تاريخ انتهاء العُمر الافتراضي

- لا تتغيَّر الخصائص الميكانيكية عند حفظه بشكل صحيح. لا يمكن تحديد العُمر الافتراضي للقفَّاز. إذ يتوقَّف ذلك على طرق استخدامه ويخضع لمسؤولية المُستخدم

EN388:2016 +A1:2018	المستوى	1	2	3	4	5
A:التآكل	100	500	2000	8000	N/A	
B:التعرض للقطع (Coupe)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C:التعرض للاهتراء	10	25	50	75	N/A	
D:التعرض للثقب	20	60	100	150	N/A	
المستوى	A	B	C	D	E	F
E:التعرض للقطع (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN407:2020	المستوى	1	2	3	4
A: انتشار محدود للهب	<20	<10	<3	<2	
B: التعرض للحرارة	100	250	350	500	
C: الحماية من الحرارة	>4	>7	>10	>18	
D: الحرارة الإشعاعية	>7	>20	>50	>95	
E: لطخات صغيرة من معدن مُصهور	>10	>15	>25	>35	
F: كميات كبيرة من معدن مُصهور	3	60	120	200	

=X لم تُختبر